УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МЕЛОУ ИС МО

МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка" Ефимова В.Н.

18.06.2021г.

ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры №1.

Объект:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка";
- 1.2. Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 3569,4 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 8489 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта: Нет данных;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка", (МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;

- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29 факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Ведение образовательной деятельности;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте;

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития Нет;
- 2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 328 человек, вместимость - 328 человек, пропускная способность - 450 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:

Автобусы - № 17, 21, 101, 107к;

Маршрутные такси – 29;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты:

Автобусы - № 17, 21, 101, 107к;

Маршрутные такси – 29;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

OOT «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:

Автобусы - № 17, 21;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты:

Автобусы - № 17, 21;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для еè крепления ((http://www.patp2-nv.ru/monitoring/) (http://www.patp1.ru/map/index.php))

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, расстояние: 460 м;
- ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, расстояние 370 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, время: 6-9 мин;
- ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, время: 4-7 мин;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет): ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, Да, адаптирован частично;
- ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников,- Да, адаптирован частично;
- 3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

No	Категория инвалидов	Вариант организации			
	(вид нарушения)	доступности объекта			
		(формы обслуживания)*			
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД			
1	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД			
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД			
4	с нарушениями зрения	ВНД			
5	с нарушениями слуха	Б			
6	с нарушениями умственного развития	Б			

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

^{3.4} Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
		числе для основных категорий
		инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
		ДУ (К, О)
		ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г,У)
		ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И (Г)
	эвакуации)	ДУ (У)
		ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ (У)
	посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У)
		ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)
		ДУ (У)
		ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки	
	транспорта)	

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

- * Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	- The management of the state o				
№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации			
	объекта	объекта			
		(вид работы)*			
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий			
2	Вход (входы) в здание	Текущий			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий			
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий			
7	Пути движения к объекту (от остановки	Технические решения			
	транспорта)	невозможны			
	Все зоны и участки				

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2021-2025;

- в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно недоступно);

- 4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте) от 18.06.2021 года
- 2. Акта обследования объекта: от 18.06.2021 года
- 3. Решения Комиссии: от 18.06.2021 года

Приложение А.1

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка"

Орие / Ефимова В.Н./

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка";
- 1.2. Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 3569,4 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 8489 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта: Нет данных;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка", (МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»);

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;

- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29 факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Ведение образовательной деятельности;

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте;

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития Нет;
- 2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 328 человек, вместимость - 328 человек, пропускная способность - 450 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:

Автобусы - № 17, 21, 101, 107к;

Маршрутные такси – 29;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты:

Автобусы - № 17, 21, 101, 107к;

Маршрутные такси – 29;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:

Автобусы - № 17, 21;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты:

Автобусы - № 17, 21;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для еè крепления ((http://www.patp2-nv.ru/monitoring/) (http://www.patp1.ru/map/index.php))

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, расстояние: 460 м;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, расстояние 370 м;

3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, время: 6-9 мин;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, время: 4-7 мин;

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет): ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, Да, адаптирован частично;
- ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников,- Да, адаптирован частично;
- 3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

No	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
		(формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том
		числе для основных категорий
		инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
		ДУ (К, О)
		ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г,У)
		ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И(Г)
	эвакуации)	ДУ (У)
		ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ (У)
	посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У)
		ВНД (К, О, С, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)
		ДУ (У)
		ВНД (Г, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки	
	транспорта)	

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

- * Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

No	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации			
	объекта	объекта			
		(вид работы)*			
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий			
2	Вход (входы) в здание	Текущий			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий			
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий			
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны			
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий			
7	Пути движения к объекту (от остановки	Технические решения			
	транспорта)	невозможны			
	Все зоны и участки	F20 400 100			

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2021-2025;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно недоступно);

- 4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);

Могриеново — венено соровьего П (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного предсупавителя объекта)

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка"

Уши __/ Ефимова В.Н./

18.06.2021

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ **№** 1.

г. Нижневартовск

18.06.2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка";
- 1.2. Адрес объекта: 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: производственная деятельность осуществляется на 3 этажах, общая площадь 3569,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, площадь: 8489 кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта: Нет данных;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего: Нет данных,

Капитального: Нет данных;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 "Малахитовая шкатулка", (МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»);

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
- 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;
- Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная;

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная;
- 1.11. Вышестоящая организация:

Департамент образования администрации города Нижневартовска:

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: (8-3466)43-75-29 факс: 8(3466) 43-66-20, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru;



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности:

Образование;

2.2. Виды оказываемых услуг:

Ведение образовательной деятельности:

2.3. Форма оказания услуг:

На объекте:

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Дети:

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - Нет;

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) — 328 человек, вместимость - 328 человек, пропускная способность - 450 человек;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:

Автобусы - № 17, 21, 101, 107к;

Маршрутные такси – 29;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты:

Автобусы - № 17, 21, 101, 107к;

Маршрутные такси – 29;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты:

Автобусы - № 17, 21;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты:

Автобусы - № 17, 21;

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для еè крепления ((http://www.patp1.ru/map/index.php))

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, расстояние: 460 м;
- ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, расстояние 370 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, время: 6-9 мин;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников, время: 4-7 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (∂a , нет): ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Дзержинского, – Да, адаптирован частично;

ООТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников,- Да, адаптирован частично;

- 3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением);
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно — асфальтное покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

No	Категория инвалидов	Вариант организации			
	(вид нарушения)	доступности объекта			
		(формы обслуживания)*			
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД			
1	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд			
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД			
4	с нарушениями зрения	ВНД			
5	с нарушениями слуха	Б			
6	с нарушениями умственного развития	Б			

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том		
		числе для основных категорий		
		инвалидов**		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		
		ДУ (К, О)		
		ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г,У)		
		ВНД (К, О, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И (Г)		
	эвакуации)	ДУ (У)		
		ВНД (К, О, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ (У)		
	посещения объекта)	ВНД (К, О, С, Г)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У)		
		ВНД (К, О, С, Г)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О)		
		ДУ (У)		
		ВНД (Г, С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Й (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

- * Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований:
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания;

В части СФЗ Доступно условно:

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих условий:

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении);

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии инвалидности);

- 1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов
- 2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации
	объекта	объекта
		(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий
2	Вход (входы) в здание	Текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки	Технические решения
	транспорта)	невозможны
	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

2021-2025;

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения работ по адаптации;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно);

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (Временно недоступно);

- 4.4. Для принятия решения <u>требуется</u>, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения);
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru);

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту
- 2. Входа (входов) в здание
- 3. Путей движения в здании
- 4. Зоны целевого назначения объекта
- 5. Санитарно-гигиенических помещений
- 6. Системы информации (и связи) на объекте
- 7. Результаты фотофиксации

Руководитель рабочей группы:

Заведующий

МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ дошкольнов ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учреждение ДЕТСКИЙ САД И

Ефимова В.Н.

В том числе:

Председатель общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых»

Председатель Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Лазурко С.В./

Горбачева С.А./

на 4 л.

на 6 л.

на 7 л.

на 4 л.

на 5 л.

на 2 л.

на 12 л.

Специалист, аккредитованный в качестве эксперта в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Системы добровольной сертификации Общероссийской ОО «Всероссийское общество инвалидов» «Мир, доступный для всех»

Пащенко Р.С./

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 18.06.2021г;

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка"; 628615, Российская Федерация, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;

	Наименование функционально- планировочного элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№		есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1,2	Отсутствует контрастная маркировка входной калитки; Отсутствует тактильно-контрастные напольные указатели	C	Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей;	- Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитке, на высоте не ниже 1,2 м., не выше 1,5 м.); Дополнительно: Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур не менее 0,4 кН/кН., выполняющие функцию предупреждения на

							покрытии пешеходных путей. Их следует размещать на расстоянии 0,8 - 0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 - 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.
							(СП 59.13330.2016 п. 5.1.10);
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	 3,4,5,6,7, 8,9,10,11 ,12	Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней; высота перепада выше придельной нормы, согласно СП 59.13330.2016; Асфальтное покрытие, расположенное на путях следования,	К, О, С	Нанести визуальную, контрастную маркировку; привести в норму, согласно требований СП 59.13330.2016 высоты перепадов тротуаров и иных путей движения к объекту; Асфальтное покрытие, расположенное на путях следования	Нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта, а именно, контрастная маркировка ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания;

			 				
				требует ремонта		привести в	
						соответствие	
						требованиям	
						ГОСТ 33150-	
						2014 Дороги	
						автомобильные	
						общего	
						пользования.	
			1			Проектирование	
1						пешеходных и	
						велосипедных	
						дорожек. Общие	
						требования	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	 				
1.4	Пандус (наружный)	Нет	 				
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	 				
						Нанести	Определить круг
						визуальную,	собственников территорий,
				Отсутствует		контрастную	на которых расположены
				визуальная,		маркировку;	пути движения от
				контрастная		привести в	ближайшей ООТ.
				маркировка;		норму, согласно	Сообщить, собственникам
				высота перепада		требований СП	территорий на путях
				выше		59.13330.2016	движения от ООТ к
				придельной		высоты	объекту, о необходимости
	Общие требования к	Нет	 13,14,15	нормы, согласно	K, O, C	перепадов	незамедлительно привести
	зоне	1101	 15,14,15	СП	K, O, C	тротуаров и	подконтрольные им
				59.13330.2016;		иных путей	участки, в соответствии с
1				Бетонное		движения к	требованиями СП и ГОСТ, в
				покрытие,		объекту;	связи с оказанием на
				расположенное		Бетонное	объекте услуг для людей с
				на путях		покрытие,	инвалидностью и МГН, так
				следования,		расположенное	как при следовании к
				требует ремонта		на путях	объекту для получения
						следования	услуги возникает риск
						привести в	причинения вреда здоровью

 $= \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} - \frac$

			соответствие требованиям	людей с инвалидностью и МГН.
		,	Γ OC T 33150-	
			2014 Дороги	
			автомобильные	
	:		общего	
			пользования.	
			Проектирование	
ng and		i	пешеходных и	
			велосипедных	
			дорожек. Общие	
			требования	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования	Прилож	сение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
функциональной зоны	ОСИ)	№ на плане	№ фото	обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)		1-15	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 18.06.2021г;

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ -	Югра, г. Е	Нижневартовск, ул.	Северная 66А;	
				П

	Наименование функционально-	Haj	іичие элем	ента	Выявленные замеч	= -	Работы по адаптации объектов	
№	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		16,17	- Крыльцо входной группы состоит из двух ступеней, что недопустимо;	C, O	Привести в соответствие требованиям СП. 59.13330.2016. р. 6., п.6.1.2, ГОСТ Р 51261, СП 118.13330.2012 п. 6.17* ограждение лестницы входной группы объекта	- В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура, а именно обеспечить наличие пандуса (съезда) с выделенной горизонтальной площадкой в соответствии с требованиями п.5.1.15, п 6.1.2 СП 59.13330.2016. В случае невозможности выполнения требований по уклону, при организации съезда, обеспечить наличие перильного ограждения и поручней в

							соответствии с требованиями СП. 59.13330.2016. р. 5., п.5.1, ГОСТ Р 51261. Важно! Произвести установку ограждения маршевых лестниц, расположенных на входных группах, с установкой нетравмирующих завершений, с удлинением в приделах 0,3 м., относительно марша лестницы.
2.2	Пандус (наружный)	Нет	 				was upon such
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	 	Резиновая грязесборная решетка на входной площадке расположена не в один уровень с поверхностью пола, что не соответствует п.6.1.8 СП 59.13330.2016	К, С, О	Привести в соответствие с пп .6.1.8 СП 59.13330.2016 г.	Резиновую грязесборную решетку на входной площадке расположить в один уровень с поверхностью пола, в рамках исполнения п.6.1.8 СП 59.13330.2016
2.4	Дверь (входная)	Есть	 	Требуется замена входных дверей с учетом требований СП 59.13330.2016	К, С, Г, О, У	Привести в соответствие с пп .6.1.5; 6.1.7. СП 59.13330.2016 г.	В рамках текущего ремонта требуется замена входных дверей с учетом требований Раздела №6 пп .6.1.5; 6.1.7. СП 59.13330.2016 г., а именно: Дверные проемы вновь

						проектируемых зданий
						и сооружений для входа
						МГН должны иметь
						ширину в свету не
						менее 1,2 м. При
						двухстворчатых
						входных дверях
						ширина одной створки
		ŀ				(дверного полотна)
						должна быть 0,9 м. При
						проектировании
						реконструируемых,
						подлежащих
						капитальному ремонту
						и приспосабливаемых
						зданий и сооружений
						ширина входных
						дверных проемов
						принимается по месту
						от 0,9 до 1,2 м.
						Применение дверей на
						качающихся петлях и
						вращающихся дверей
						на путях движения
						МГН не допускается.
						Усилие открывания
						двери не должно
						превышать 50 Нм.
	1					В полотнах наружных
						дверей, доступных для
						МГН, следует
						предусматривать
						смотровые панели,
						заполненные
						прозрачным и
						ударопрочным
						материалом. Верхняя
						граница смотровой
]					_
					<u> </u>	панели должна

				располагаться на
				высоте не ниже 1,6 м от
				· · ·
1				уровня пола, нижняя
				граница - не выше 1,0
1				м. При этом смотровая
				панель должна иметь
				ширину не менее 0,15 м
				и располагаться в зоне
				от середины полотна в
				сторону дверной ручки.
				В проемах дверей,
				доступных для МГН,
				допускаются пороги
				высотой не более 0,014
1				М.
				В качестве дверных
				запоров на путях
				эвакуации следует
ļ				предусматривать ручки
1				нажимного действия.
				Входные двери,
				доступные для входа
				инвалидов и МГН,
				следует проектировать
				автоматическими,
				ручными или
				механическими. Они
				должны быть хорошо
				опознаваемыми и иметь
				знак, указывающий на
				доступность здания.
				Целесообразно
				применение
				автоматических
				распашных или
				раздвижных дверей,
				=
				если они применяются
				дополнительно к
				эвакуационным. На

2.5	Тамбур	Есть	18,19,20	Резиновая грязесборная решетка на тамбура расположена не в один уровень с поверхностью пола, что не соответствует п.6.1.8 СП 59.13330.2016; Высота порога превышает допустимые значение 0,014м, что не соответствует п.6.1.5 СП 59.13330.2016; Требуется организация пандуса/подъемн ой платформы или иного средства для обеспечения доступа людей с	K	Привести в соответствие с пп .6.1.8 СП 59.13330.2016 г.; Предусмотреть возможность установки пандуса/подъемной платформы или иного средства для обеспечения доступа людей с инвалидностью категории «К»	путях эвакуации раздвижные двери применяются при условии соблюдения противопожарных требований. Резиновую грязесборную решетку в тамбуре расположить в один уровень с поверхностью пола, в рамках исполнения п.6.1.8 СП 59.13330.2016; При замене входной двери обеспечить высоту порога, с сохранением притвора дверного полотна, в рамках требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 Установить пандус откидной или пространственной конструкции определив конструктивные особенности и исполнение исходя из условий затесненности, особенностей застройки, пролегания
	Общие требования к	11		инвалидностью категории «К»			коммуникаций и т.д.)
	зоне	Нет	 				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования	Прилож	ение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта	
функциональной зоны	ОСИ)	№ на плане	№ фото	обследования ОСИ	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		16-20	Текущий ремонт;	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комме	гнтарий	K	за <u>к</u> л	ючению:

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 18.06.2021г;

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 628615, Российская Федерация,

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;

	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные замеч	= -	Работы по адаптации объектов	
Nº		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		21,22,23, 24,25	Ширина путей движения не соответствует требованиям СП 59.13330.2016	К, С, Г, О, У	Технические решения не возможны	- Технические решения не возможны, как компенсирующие мероприятия предусмотреть - размещение системы навигации на объекте, а именно установка мнемосхем этажей по обоим лестничным маршам объекта, с указанием всех структурнофункциональных зон, кабинетов, помещений; Справочно: В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку

				Перила		Предусмотреть	информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. С использованием указанных средств должны быть оснащены (5% общего числа, но не менее одной справочной всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах. - Требуется замена
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	26,27,28, 29,30,31, 32,33,34, 35	Перила лестничных маршей не соответствуют предъявляемым требованиям СП 59.13330.2016,	С, О	Предусмотреть возможность замены перильного ограждения лестничных маршей с приведением в соответствие	- Требуется замена ограждения маршевых лестниц, расположенных между этажами здания, с установкой одноуровневых

	 		ı	EOOT)	 	V / 0.0
				ΓOCT);	действующим	поручней (высота 0,9
				Отсутствует	требованиям ГОСТ и	м.) снабженных
				контрастная	сводов правил,	нетравмирующих
				маркировка	регламентирующих	завершением, с
				оконечных	данную категорию;	удлинением в приделах
				ступеней	После проведения	0,3 м., относительно
				лестничных	вышеуказанных	марша лестницы (СП.
				маршей;	работ, обеспечить	59.13330.2016. p. 5.,
				Отсутствует	наличие тактильно-	п.5.1., ГОСТ Р 51261)
				тактильная	контрастной и	Обустройство
				маркировка	контрастной	противоскользящей
				продолжительно	маркировки	полосы на проступях
				сти лестничных	лестничных маршей;	ступеней каждого
				маршей;	¥ ,	лестничного марша.
	-			* *		Краевые ступени
		1				лестничного марша
						обустроить одной или
						несколькими
						противоскользящими
						полосами,
						контрастными с
						поверхностью ступени,
						(например желтого
						цвета), имеющие
						общую ширину в
						приделах 0,08 – 0,1 м.
						Расстояние между
						контрастной полосой и
						краем ступени – от 0,03
						до 0,04 м.
						Промежуточные
						ступени допускается
						обустраивать одной
						противоскользящей
						полосой, шириной до
						0,03 м. Цвет полосы
1						применяется как
						контрастный, так и
		İ				нейтральный либо в тон
	 				 	неитральный лиоо в тон

							поверхности проступи (СП 59.13330.2016 п. 5.1.12); Дополнительно: - Перила каждого лестничного марша обеспечить тактильными указателями продолжительности пути, расположенными по схеме – I, II, III (Где I – начало пути, II – середина пути, III- окончание пути. Тактильные символы I и III наносятся не менее чем за 0,3 м. до окончания перепадов высот)
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	 				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	 				
3.5	Дверь	Есть	36,37,38, 39,40,41	Отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (Дверь-стена, дверь-ручка.), не соответствует п. 6.4.1. СП 59.13330.2016 Высота порога превышает допустимые	С, К, О	Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов всех помещений участвующих в процессе предоставления услуг людям с инвалидностью и МГН;	Обеспечить специальные устройства (пандус перекатной/пороговый) либо замену дверей с учетом требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; - Обеспечить контрастную маркировку дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по

				значение 0,014м, что не соответствует п. 6.1.5 СП			периметру проема, в рамках исполнения, дополнительно нанести контрастную
				59.13330.2016			маркировку ручек двери, в рамках исполнения п. 6.4.1. СП 59.13330.2016
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	42,43,44, 45,46,47, 48,49,50, 51,52,53, 54,55	На путях эвакуации присутствуют бордюрные камни образующие одиночные ступени, что не допустимо (п.5.1.12 СП 59.13330.2016); Отсутствует специальное оборудование для организации эвакуации, в случаи возникновения ЧС, для различных нозологий инвалидности и МГН;	К, О, С, Г, У	Обеспечить наличие специализированного оборудования для оперативной эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью всех категорий и МГН;	Обеспечить наличие съездов, на путях эвакуации; - Оборудовать эвакуационные выходы, с учетом перепадов высоты, переносными, пандусами, для обеспечения своевременной эвакуации пациентов в случае возникновения ЧС; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «эвакуационный выход» размером не менее 200х200 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационных

					выходам;
					Обеспечить на объекте, в рамках исполнения требований ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно: наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидность и МГН; Обеспечить расчетное количество Эвакуационных кресел(ЭЛКС) Самоспас;
 			Нарушение		 Carriottae,
Общие требования к зоне	Есть	 ***	действующих норм СП 59.13330.2016 не выявлено	К, О, С, Г, У	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования	Прилож	ение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
функциональной зоны	ОСИ)	№ на плане	№ фото		
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (У) ВНД (К,О, С)		21-55	Текущий ремонт;	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

Обеспечить проведение аудита в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 18.06.2021г;

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)): МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 628615, Российская Федерация, Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. г. Нижневартовск, ул. Северная 66А:

Nº	Наименование функционально- планировочного есть/ элемента нет	тичие элем	ента	Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации о		птации объектов		
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		56,57,58	Отсутствует специализирован ное оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г	С, Г	Обеспечить наличие специализированного оборудования для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г	- Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для пациентов имеющих инвалидность по зрению и слуху;
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		59,60,61, 62,63	Отсутствует нормативная ширина проходов, регламентирован ных нормами СП 5913330.2016		Привести в соответствие с действующими нормами СП 59.13330.2016	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования и инвентаря.

								Оборудование должно обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде креслаколяски;
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	Pi- on six					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
4.6	Место приложения труда	Нет		nd der ted				
4.7	Жилые помещения	Нет					*** **** ***	
	Общие требования к зоне	Есть			Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечить расстановку столов, (требуется использование специализированной мебели, вспомогательного оборудования (увеличители, линзы Френеля и д.р.) инвентаря и оборудования должна

				обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.
				Ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-
1				коляски;

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности* (к	Прилож	ение	Рекомендации по адаптации (вид	
Наименование структурнофункциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У) ВНД (К, О, С, Г)		56-63	Текущий ремонт;	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 18.06.2021г;

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений: МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 628615, Российская Федерация, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;

	Наименование	На	тичие элем	ента	Выявленные н замеча		Работы по адаптации объектов	
№	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			В туалете отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в связи со спецификой оказываемых услуг, наличие общей уборной (туалета) для посетителей не предусмотрено. В случае организации туалета для посетителей предусмотреть оснащение согласно требований СП 59.13330.2016;	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016); обеспечить наличие дополнительного, вспомогательного оборудования, необходимого для самостоятельного использования кабины уборной людьми с различными нозологиями инвалидности	- Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью категорий: К, О, С (поручни размещаются по обеим сторонам унитаза. Уточнение: один поручень откидной, один стационарный, со стороны откидного поручня, на расстоянии 0,8 м (пространство для инвалида колясочника) в целях организации зоны пересаживания, устанавливается дополнительный

		опорный стационарный
		поручень (с креплением
		в стену либо пол, на
		высоте 0,75 – 0,8 м., от
		уровня пола));
	<u> </u>	Раковину, в санитарной
		кабине, необходимо
		заменить на
		специализированную, с
		монтажом поручня.
		При монтаже раковины
		и поручня принять во
		внимание следующие
		параметры:
		Организация
		пространства для ног
		(под раковиной)
		ширина не менее 0,7 м.,
		глубина не менее 0,5 м.,
	•	высота не менее 0,8 м.
		(не допускается
		использование
		декоративных
		элементов,
		закрывающих систему
		слива раковины, иных
		препятствий);
		Дополнительно
		предусмотреть
		установку крючков для
		одежды, держателей
		для трости и костылей,
		специализированных
		локтевых смесителей,
		автоматических
		сушилок для рук.
		В специализированной
		кабине предусмотреть
		свободное

			 			<u> </u>
						пространство
						диаметром 1,4 м.,
						необходимого для
						маневрирования кресла
						- коляски;
						- Разместить кнопку
						вызова помощника (в
						составе системы вызова
						помощника) с
						расположением в зоне
						унитаза на высоте 0,8 м.
	1 1 1					от уровня пола, с
						установкой, в кабине
						санузла, в зоне прямой
						досягаемости. Кнопки
						системы вызова
						помощника должны
						быть выполнены из
						материалов
						обеспечивающих
	- Recorded					влагозащищенность, в
						антивандальном
	1					корпусе, снабжены
						шнурком, с четко
						определяемой зоной
						нажатия в диаметре не
						менее 60 мм.
						- Разместить
						мнемосхему санузла
						возле входа в
						помещение, со стороны
						открывания двери
						(расположения ручки
						двери) на высоте 1,2-1,6
						метра, с указанием
						расположения объектов
	1					внутри помещения;
						- Размещение
						тактильной таблички с
L		L .	 	L		- water in the state of the sta

Вадишевай ванная комната В Душевай ванная комната В Душевай ванная комната В Душевай ванная комната В Душевой басесйна отсутствует шидивидуальное комната просята (в составе ПСД); В Душевай ванная комната В Душевой басесйна отсутствует шидивидальное комната просята (в составе ПСД); В Душевай ванная ванная комната В Душевой басесйна отсутствует шидивидуальное семостоятельно обслуживание в вание у посутствует шидивидуальное семостоятельное обслуживание в вание у посутствует шидивиде в посутствует в посутст						т			
размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов номощи» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов номощи» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов номощи» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление динкегораммы «направление динкегораммы не неменее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление динкегораммы «направление динкегораммы пиктограммы пиктограммы «направление динкегораммы пиктограммы пиктограм									нанесением
универсальной кабины, размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанссением пиктограмым «вызов помощи» размером пе менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограмым «выход» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограмым «выход» размером не менее 150x150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограмым «выход» размером не менее 150x150 мм; - Размещение длижения» размером не менее 150x150 мм; - Размещение длижения объемые пистограмым объемые пистограмым пистограмым объемые пистограмые пистограмым объемые пистограмым объемые пистограмые пистограмым объемые пистограмым объемые пистограмые пистогр	1		-						пиктограммы
Базиером пе менее 150x 150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанессением пиктограммы «назов помощи» размером пе менее 150x 150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанессением пиктограммы «наход» размером не менее 150x 150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанессением пиктограммы «наход» размером не менее 150x 150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанессением пиктограммы «наход» размером не менее 150x 150 мм; Для детализации размещения вышеуказанного оборудования требуется разработка проекта (в составе ПСД); В душевай ванная комната В душевой бассейна посутствует пидавидуальное (самостоительно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ пе требуется разработка самостоительно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ пе требуется разработка проекта (в составе пСД);									
Б.д. Душовам/ ванная комната Беть — 64,65 Б.душевой бассейна комната Беть — 64,65									
5.2 Душевая/ ванная комната Беть — 64,65 В душевой бассейна обслуживание в комната ванная комната ванная комната в Беть — 64,65 В душевой бассейна обслуживание в обслу									размером не менее
									150х150 мм;
5.2 Душевая/ ванная комната В сть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в обсолуживание в обсолужение в обс									- Размещение
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в обс					i				тактильной таблички с
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует комната К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется — — — 64,65 — К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется — — — — 64,65 — К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется — — — — — 64,65 — — Специальных работ не требуется — <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>нанесением</td>									нанесением
Б.2 Душевая/ ванная комната Бсть - 64,65 Баучевой бассейна отсутствует индивидуальное индивидуальное индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в комната Специальных работ не требуется (самостоятельно) обслуживание в Специальных работ не требуется Специальные не стема				İ					пиктограммы «вызов
Б.2 Душевая/ ванная комната Бсть - 64,65 Баучевой бассейна отсутствует индивидуальное индивидуальное индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в комната Специальных работ не требуется (самостоятельно) обслуживание в Специальных работ не требуется Специальные не стема									помощи» размером не
5.2 Душевая/ ванная комната Беть — 64,65 Баучевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в комната ваннах работ не требуется К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в обс									
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в обс									тактильной таблички с
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в									нанесением
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в									пиктограммы «выход»
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется — — — 64,65 — — Специальных работ не требуется — <									
5.2 Душевая/ ванная комната Душевая/ ванная комната Беть Барушевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в									
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется —									- Размещение
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется —									тактильной таблички с
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, у Специальных работ не требуется —									нанесением
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется —									пиктограммы
Бесть Бес					:				«направление
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется				İ					движения» размером не
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									менее 150х150 мм;
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									Для детализации
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									размещения
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									вышеуказанного
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									оборудования
5.2 Душевая/ ванная комната Ecть 64,65 Баушевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в K, O, C, Г, У Не требуется									
5.2 Душевая/ ванная комната Есть — 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется —									проекта (в составе
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 В душевой бассейна отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У не требуется Специальных работ не требуется									
5.2 Душевая/ ванная комната Есть 64,65 отсутствует индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У Специальных работ не требуется									
5.2 Душевая ванная комната Есть 64,65 индивидуальное (самостоятельно) обслуживание в К, О, С, Г, У не требуется						1			
комната в в в в в в в в в в в в в в в в в в		Лушевая/ ванная				отсутствует		Спения пынку работ	
обслуживание в	5.2	1 "	Есть		64,65	индивидуальное	К, О, С, Г, У		
		Novinaia				(самостоятельно)		не треоуется	
						обслуживание в			
77/000 70						связи со			

				спецификой оказываемых услуг на объекте;		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	 		 	
	Общие требования к зоне	Нет	 		 	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования	Прилож	ение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта	
функциональной зоны	ОСИ)	№ на плане	№ фото	обследования ОСИ	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У) ВНД (К, О, Г, С)		64,65	Технические решения невозможны;	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

<u>Комментарий к заключению:</u>		

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от 18.06.2021г;

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 66А;

	Наименование	Наличие элемента		1	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№	функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		66	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, Г, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (световой маяк; контрастные маркировки дверей, ручек дверей; информационные таблички и т.д.), фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидность и МГН;
6.2	Акустические средства	Есть			Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	К, О, С, У	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	- Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (звуковой маяк); - Обеспечить наличие вспомогательных

							устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г»;
6.3	Тактильные средства	Есть	 67	Нарушение действующих норм СП 59.13330.2016	С	Привести в соответствие с действующими нормами, регламентирующими данное требование (СП 59.13330.2016);	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички и т.д.)
	Общие требования к зоне	Нет	 				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования			Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта	
функциональной зоны	оси)	№ на плане	№ фото	обследования ОСИ	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (K, O) ДУ (У) ВНД (Г, С)		66,67	Текущий ремонт;	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

TA -		
Комментарий	K	заключению:

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ ДС №9 «Малахитовая цикатулка»
/ Ефимова В.Н.

18.06.2021

		График проведения			
Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)			
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)	Примечание	
2021	4		Приобрести таблички тактильные, пластиковые с защитным покрытием	Своими силами	
			При входе в здание установить вывеску с названием организации, выполненную рельефноточечным шрифтом Брайля на желтом фоне	Своими силами	
2022	1		Приобрести и установить бегущую строку	Своими силами	
2022	2		Установить кнопку вызова помощника перед входом в здание с левой стороны	Своими силами	
2022	3		Приобрести пандус 2-х секционный	Своими силами	
2023	1		Приобрести систему контроля и управления доступом (Видеодомофон с вызывной панелью)	Своими силами	
2024	2		Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видиоувеличитель либо линза Френеля и т.д) переносных индукционных петель, дя обеспечения доступа к информации для пациентов имеющих инвалидность по зрению и	При наличии финансирования	

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка»

_/ Ефимова В.Н.

_18.06.2021

График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru\$

www.kartadostupnosti.ru www.tismgr.admhmao.ru;)

Год Квартал		Управленческое решение (план работ по адаптации)		Отметка о проведении проверки (исполнено/не исполнено)	Ф.И.О. Эксперта
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)		
2021	4		Приобрести таблички тактильные, пластиковые с защитным покрытием При входе в здание установить вывеску с названием организации, выполненную рельефноточечным шрифтом Брайля на желтом фоне		
2022	1		Приобрести и установить бегущую строку		
2022	2		Установить кнопку вызова помощника перед входом в здание с левой стороны		
2022	3		Приобрести пандус 2-х секционный		
2023	1		Приобрести систему контроля и управления доступом (Видеодомофон с вызывной панелью)		
2024	2		Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видиоувеличитель либо линза Френеля и т.д) переносных индукционных петель, дя обеспечения доступа к информации для пациентов имеющих инвалидность по зрению и слуху;		

Результаты фотофиксации.

Фото 1



Фото 2



Фото 3











Фото 10



Фото 11



Фото 12

Фото 14



Фото 13



Фото 16



Фото 17



Фото 18





Фото 19



Фото 21



Фото 23



Фото 20



Фото 22



Фото 24

